

MS V-0427955

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5VmPPYAKQ

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m

BASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO/ MODELO: SR.CG 02+01 14.50 MTS LARG.
NUMERO/ NUMERO: 8BBG5RA3FJM008153
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*):
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CF CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
CM Nº: 4500827
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado na presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPREB S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
TELEFONO/ TELEFONE: 0340047 4001
E-MAIL/ E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AC821HQ
REGISTRO / RENAVAM: A627901
AÑO / ANO: 2018
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 14/10/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 14/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 14/10/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: DILEY LTV SA
CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. FABIAN HERNAN FRUGOLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 241555(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-4155-5

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATRODOSSIETENUEVECINCOCINCO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-4155-5

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Quilici, Franco L.	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-427955



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

ECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 1

PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
FECHA 14/10/2025	HORA HI 16:46 / HF 17:11	Nro. 032-01106560

TIPO DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

MARCA	DOMINIO AC821HQ		AÑO 2018
CHASIS	MODELO SR.CG.02+01 14.50 MTS	NUMERO 8BBG5RA3FJM008153	
MOTOR	-	-	
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-	
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJE	MASCUA	CONTROL DE FRENOS				GASES	
		EFZA. U/D	EFZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	MONMACH	OPACIDAD
1	3046	7.58	8.59	11.76	54.11	CO(%)	HC(ppm)
2	2252	5.56	6.32	12.03	53.77	NOX	
3	2522	6.33	7.16	11.59	54.53		
4						RUIDO	
TOTAL	7820					EXT. ESCAPE	
ARRIB. ESTAC.					54.15	INT. PASAJE	MOT. S/A
						INT. CABINA	MOT. S/A
						DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (masas 2do eje con juego)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (cubierta 1er eje int estado)

09010302(L) Carroceria > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-4155-5

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Quilici, Franco L.	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-427955