FICHA DE ASISTENCIA
(Acción Formativa)

Nº

HOJA 1 DE 1

ACCION FORMATIVA - NOMBRE: RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS / USO DE EPP. / ACCIDENTE - INCIDENTE. CÓDIGO:

Nº DE HORAS: 60 hs

OBJETIVO: Capacitar al Personal.

SOLICITANTE: Colegio San Andres OLIVOS

OBLIGATORIA GRUPO ANTOLIN (S/N): SI

EMPRESA QUE LO IMPARTE :

PONENTE: DOLORA VAZQUEZ.

FECHA: 12/12/2025

LUGAR: OLIVOS.

HORARIO: 8 A 18 hs.

ASISTENTES *

POS	EMPRESA	DNI Nº EMPLEADO	NOMBRE	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA
1		33897969	Toledo Vega Hector						
2		94685738	Romero Brito Osmar						
3		94506352	Aquino Brito Elva.						
4		17385636	Salva Marcelo.						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

* Asistentes, la firma de los mismos en las formaciones obligatorias ratifica su compromiso de respetar las directrices explicadas en dicha formación.

PONENTE DE LA FORMACIÓN

FECHA: 12/12/2025

DAIANA M. VAZQUEZ
Lic. en Higiene y Seguridad
Mat. LHS 5516 PBA

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

FECHA: FIRMA:

FICHA DE ASISTENCIA
(Acción Formativa)

Nº

HOJA 1 DE 1

ACCION FORMATIVA - NOMBRE: RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS / USO DE EPP. / ACCIDENTE - INCIDENTE. CÓDIGO:

Nº DE HORAS: 60 hs

OBJETIVO: Capacitar al Personal.

SOLICITANTE: Colegio San Andres OLIVOS

OBLIGATORIA GRUPO ANTOLIN (S/N): SI

EMPRESA QUE LO IMPARTE :

PONENTE: DOLORA VAZQUEZ.

FECHA: 12/12/2025

LUGAR: OLIVOS.

HORARIO: 8 A 18 hs.

ASISTENTES *

POS	EMPRESA	DNI Nº EMPLEADO	NOMBRE	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA	Día: FIRMA
1		33897969	Toledo Vega Hector						
2		94685738	Romero Brito Osmar						
3		94506352	Aquino Brito Elva.						
4		17385636	Salva Marcelo.						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

* Asistentes, la firma de los mismos en las formaciones obligatorias ratifica su compromiso de respetar las directrices explicadas en dicha formación.

PONENTE DE LA FORMACIÓN

FECHA: 12/12/2025

DAIANA M. VAZQUEZ
Lic. en Higiene y Seguridad
Mat. LHS 5516 PBA

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

FECHA: FIRMA:

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LEGAJO: —

Razón Social: SALVA NOCETO -JC- | C.U.I.T.: — | Provincia: Bs. As

Dirección: Dirección: | Localidad: — | C.P.: | CUIL: P4506352

Apellido y nombre del trabajador: APINO [illegible]

Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador: Trabajo en altura.

Nº	Producto	Tipo / Modelo	Marca	Posee certificación SI / NO	Cantidad	Fecha de entrega	Firma del trabajador
1	ARNES COMPLETO	LIBUS	—	SI	1	12/12/25	[illegible]
2	BALDES SEG.	PUNTA ACERO	BOLSIN	SI	1	12/12/25	[illegible]
3	CASCO C/ARNESES		LIBUS.	SI	1	12/12/25	[illegible]
4	PROTECCIÓN OCULAR	ANTIPOPS DE SEGURIDAD	3M	SI	1	12/12/25	[illegible]
5	PROTECCIÓN MANOS	GUANTES NITRILO	3M	SI	1	12/12/25	[illegible]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LEGAJO: —

Razón Social: SALVA MARCELO - JC -

Dirección: Dirección:

Localidad: —

C.U.I.T.: —

C.P.: —

Provincia: Bs. As

Apellido y nombre del trabajador: ROLON VEGA HECTOR -

CUIL: 338[illegible]69.

Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador: TRABAJO EN ALTURA.

Nº	Producto	Tipo / Modelo	Marca	Posee certificación SI / NO	Cantidad	Fecha de entrega	Firma del trabajador
1	ARNES COMPLETO	FIBUS	LIBUS	SI	1	12/12/25	
2	BALANDS SEGURIDAD	I. ACERO	BOMON	SI	1	12/12/25	
3	CASCO C/MENTONERA	CASCO SEG.	LIBUS	SI	1	12/12/25	
4	PROTECTOR AUDITIVO	ANTEOJOS SEG	3M	SI	1	12/12/25	
5	PROTECCION VISUAL	CONTRA-NOTEAS	3M	SI	1	12/12/25	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LEGAJO: —

Razón Social: SILVA Marcelo - J C.

C.U.I.T.: —

Dirección: Dirección:

Localidad:

C.P.: —

Provincia: Bs. As

CUIL: P48857388.

Apellido y nombre del trabajador: ROMERO BRUNO OSMAR

Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador: Trabajo en altura.

Nº	Producto	Tipo / Modelo	Marca	Posee certificación SI / NO	Cantidad	Fecha de entrega	Firma del trabajador
1	ARNES COMPLETA	ARNES	LIBUS	SI	1	12/12/25	
2	BOLSOS SEG.	P. ACERO	BORSN	SI	1	12/12/25	
3	CASCO C/ARNEROS	CASCO SEG.	LIBUS	SI	1	12/12/25	
4	PROTECCIÓN OCULAR	ANTEOJOS DE SEG.	3M	SI	1	12/12/25	
5	PROTECCION MAS	BUENOS ANTEOJOS	3M	SI	1	12/12/25	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Lic. Daiana Vazquez

Tel: 11-3100-9076

Mail:
daianamvazquez.hys@*gmail.com*

Datos de la empresa

Razón social: Marcelo Gabriel Salva
CUIT: 23-17385636-9
Domicilio legal: José Hernandez 6498, Zelaya
Responsable por la empresa: Marcelo Gabriel Salva
Teléfono: 15-3187-2164

Datos de la obra

Lugar: Colegio San Andrés
Domicilio:Nogoyá 540, Olivos.

Fecha de inicio de la obra: 16 de diciembre de 2025
Finalización: 23 de enero de 2026
Fecha de confección del ATS: 12 de diciembre de 2025
.

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

LISTADO DEL PERSONAL

N°	DNI/CUIL	NOMBRE Y APELLIDO
1	33897969	ROLON VEGA HECTOR
2	94685738	ROMERO BRITOS OSMAR
3	94506352	AQUINO BRITEZ EVER

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

1.Objetivo

Establecer las condiciones, procedimientos y medidas de prevención necesarias para la ejecución segura de trabajos de pintura en altura mediante el uso de silleta, con el fin de prevenir accidentes laborales, proteger la salud de los trabajadores y dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
El presente plan se elabora conforme a lo establecido en la Ley 19.587, el Decreto 351/79 y la Resolución SRT 61/2023 – Trabajo en Altura.

2. Alcance

El presente Plan de Trabajo Seguro aplica a los trabajos de pintura en altura realizados con silleta en el Colegio San Andrés, abarcando a todo el personal propio y/o contratista que intervenga directa o indirectamente en la tarea.

3. Descripción de la tarea

La tarea consiste en la ejecución de trabajos de pintura en sectores elevados del establecimiento educativo (fachadas, muros, estructuras u otros elementos), utilizando silleta como sistema de acceso y posicionamiento.

Las actividades principales incluyen:

- Inspección previa del área de trabajo.
- Verificar condiciones climáticas y autorizar el inicio de la tarea
- Instalación y verificación de anclajes y cuerdas.
- Delimitar y señalizar el área inferior.
- Colocar y verificar el uso correcto de EPP.
- Ejecutar las tareas de pintura manteniendo herramientas aseguradas.
- Descenso y posicionamiento del trabajador mediante silleta.
- Ejecución de tareas de pintura.
- Ascenso, retiro del equipo y limpiar el área .

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

Los trabajos serán realizados por personal capacitado y autorizado para trabajos en altura, conforme a la Resolución SRT 61/2023.

Fotos ilustrativas de sectores de trabajo





4. Marco normativo de referencia

Ley 19.587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto 351/79, reglamentario de la Ley 19.587.

Resolución SRT 61/2023 – Condiciones de Seguridad para la realización de Trabajos en Altura.

Normas técnicas aplicables a EPP y sistemas de protección contra caídas.

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

5. Riesgos asociados

Durante la ejecución de la tarea se identifican los siguientes riesgos principales:

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre terceros.
- Falla de anclajes, cuerdas o silleta.
- Golpes contra estructuras.
- Exposición a condiciones climáticas adversas.
- Sobreesfuerzos y posturas forzadas.
- Contacto eléctrico accidental (si existieran instalaciones cercanas).

6. Medidas de prevención y control

6.1 Medidas organizativas

- Elaboración y aprobación del presente PTS antes del inicio de los trabajos.
- Autorización expresa para trabajos en altura.
- Señalización y delimitación del área inferior para evitar el acceso de terceros.
- Designación de un responsable de supervisión.

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

6.2 Capacitación y aptitud

El personal deberá contar con capacitación específica en trabajos en altura, conforme a la Resolución SRT 61/2023.

6.3 Equipos y sistemas de seguridad

De acuerdo con la Resolución SRT 61/2023:

- Silleta certificada y en buen estado.
- Sistema de doble cuerda:

  Cuerda de trabajo.

  Cuerda de seguridad de anclaje independiente.
- Dispositivo anticaídas deslizante o retráctil sobre cuerda de seguridad.
- Anclajes certificados y calculados para soportar las cargas requeridas.

6.4 Elementos de Protección Personal (EPP)

Uso obligatorio de:

- Arnés de cuerpo completo certificado.
- Casco de seguridad con mentonera.
- Guantes adecuados a la tarea.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Protección ocular.

DAIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

6.5 Condiciones ambientales

Suspender los trabajos ante condiciones climáticas adversas (viento fuerte, lluvia, tormentas eléctricas), conforme a lo establecido por la Resolución SRT 61/2023.

6.6 Control previo y durante la tarea

- Inspección diaria de silleta, cuerdas, arneses y anclajes.
- Verificación del correcto anclaje antes del descenso.
- Prohibición de trabajar en soledad, siempre debe haber un personal de vigía.
- Comunicación permanente entre el trabajador en silleta y el personal en tierra.

7. Disposiciones finales

El cumplimiento del presente Plan de Trabajo Seguro es obligatorio para todo el personal involucrado. Cualquier desviación, condición insegura o situación no prevista deberá ser comunicada de inmediato al responsable de la tarea, suspendiendo los trabajos hasta su corrección.

DIANA M. VAZQUEZ Lic. en Higiene y Seguridad Mat. LHS-001616 PBA RESPONSABLE HYS	RESPONSABLE EMPRESA	RESPONSABLE DE LA TAREA

Classified as Public

Classified as Public