MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. Nº	1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 25 000600013472333 R — OBLEA Nº 262360972

Conductor	JUAN ANGELUCCI			**Titular**	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			**Documento**	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio Nº**	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor Nº**	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	**Año**	2009	**Chasis Nº**	8AB390054A134806
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/05/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: *FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO* DE FRENOS EN (2) EJE:(35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.040)/(16.970) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 11:26:45	H. EGR.: 11:32:45	TTL: 00:03:42	TTE: 00:06:00

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 06/11/2025

Impreso: 06/11/2025