MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013480914** **OBLEA N° 262366005**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | LEANDRO CORNICELLO | | | **Titular** | MATIAS A. CONTRERA |
| **Documento** | DNI 37360423 | | | **Documento** | DNI 31881509 |
| **Marca** | MERCEDES BENZ | | | **Dominio N°** | KCI211 |
| **Tipo** | VEHICULOS PESADOS | | | **Motor N°** | 902961U0899148 |
| **Modelo** | O500 | **Año** | 2011 | **Chasis N°** | 9BM382189BB750365 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/05/2026 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| | | | - |

| Tiempos: | H. INGR.: 14:46:27 | H. EGR.: 14:54:08 | TTL: 00:05:50 | TTE: 00:07:41 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES** USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 20/11/2025

Impreso: 20/11/2025