MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013465861 **OBLEA N°** 262356629

Conductor	MARIELA E. MARTINEZ			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 23328649			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	FVA980
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904925UO658475
Modelo	BM0390	Año	2006	Chasis N°	8AB3900564A131216
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/05/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (13.680)/(19.970) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:59:48	H. EGR.: 12:01:21	TTL: 00:23:49	TTE: 01:01:33

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 27/10/2025

ORIGINAL

Impreso: 27/10/2025

#D:1