MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013481462 R **OBLEA N° 262366319**

Conductor	SERGIO BELINGERI			Titular	SERGIO BELINGERI
Documento	DNI 24448129			Documento	DNI 24448129
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GVO223
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO745739
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis N°	8AB3900548A132349
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/05/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(32)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.530)/(16.930) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 11:22:09	H. EGR.: 11:41:56	TTL: 00:19:16	TTE: 00:19:47

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/11/2025

#D:1

Página 1

ORIGINAL

Impreso: 25/11/2025