Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
610231	4466524	31/05/2026	05666278

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO
BAHISASRL	CUIT: 30676683484

DOMINIO	AÑO	MARCA
OWG645	2015	CHEVROLET

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº
CLASSIC 4 P LS ABS A	TR.PART PER H 9 PL	8AGSC1950FR180182

Resultado: **APTO**

Fecha de inspección: **19/05/2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
224	LUCES DE POSICIÓN: DELANTERA DERECHA	OBSERVADO

REGISTROS DE VERIFICACION

ALINEACIÓN: DERIVA (9.80m/km)(máx. 15 m/km)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EFICACIA (20.00%)(mín. 10%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA (69.00%)(mín. 45%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE DELANTERO (69.00%)(min. 40%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE TRASERO (69.00%)(min. 40%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO PRIMER EJE (6.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO SEGUNDO EJE (17.00%)(máx. 30%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA IZQUIERDA (80.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA DERECHA (88.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA IZQUIERDA (77.00%)(min. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA DERECHA (73.00%)(min. 40%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (9.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES TRASEROS (5.00%)(máx. 30%)
EMISION GASES desde 2000 (CO) (0.10%)
EMISION GASES desde 2000 (HC) (26.00ppm)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	09:33	09:41	5 MIN.	8 MIN.

OBSERVACIONES

ORIGINAL

IMPPRESO: 1

PÁGINAS 1

Escaneado con CamScanner

Información útil

Documentación para circular en la vía pública

Recuerde que según legislación vigente, es obligatorio portar el Certificado de Inspección y disponer la oblea fijada al parabrisas del vehículo (Ley Nº 24.449 Dec. Reg. Nº779/95 Anexo I Art. 34 inc 21). En el caso de los motovehiculos la oblea será adherida al Certificado.

No es obligación del personal de las plantas la remoción de las obleas vencidas.

Pérdida, extravío o destrucción de la oblea o informe de inspección

En tal caso se deberá presentar la denuncia correspondiente o traer la oblea en el estado que se encuentre y solicitar la reposición del documento de manera gratuita y sin turno en la misma planta donde se efectuó la revisión.

Resultados de la verificación técnica de su vehículo

APTO	Vehículo que no cuenta con desperfectos graves ni leves (a lo sumo observaciones), por lo que obtendrá la oblea correspondiente que indicará el mes y año del próximo vencimiento, además recibirá el certificado de verificación con un informe técnico (el vencimiento se corresponde con el último dígito numérico de la patente).
CONDICIONAL	Significa que se le ha detectado uno o más defectos leves (DL). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo puede **circular hasta la fecha de vencimiento que figura en el certificado** y contará con un plazo de dos meses (60 días) para resolver el desperfecto y volver a verificar sin cargo.
RECHAZADO	Significa que se le ha detectado uno o más defectos graves (DG). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo **no está en condiciones de circular** por lo tanto debe solucionar el desperfecto dentro de un plazo de dos meses (60 días) y volver a verificar sin cargo.

Recordá que las **REVERIFICACIONES SE EFECTÚAN ÚNICAMENTE CON TURNO**, salvo las reverificaciones en el día y se realizan en la misma planta donde se verificó originalmente.

Para más información ingresá a **www.buenosaires.gob.ar/vtv** , o llamá al **147**.
Ante cualquier consulta escribinos a **vtv@buenosaires.gob.ar**

Buenos Aires Ciudad

Escaneado con CamScanner