Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5lXeDXj0kv

Serie V

CERTIFICADO Nº 0948348

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	BAHISA S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30676683484
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	DONADO 4530
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1002
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**EET858**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A514820
11 AÑO / ANO:	2003
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**06/08/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IO13576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.40 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.45 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	710
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM6881574B347187
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	7000 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	37498810570036
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCAJABH (CAJA ABIERTA CON HIDROGRUA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4773280
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. I013576
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL

CERONUEVECUATROOCHOTRESCUATROOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



DO COMO FACTURA

1990

38-8

5IXeDXj0kv

RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

de Transporte
encia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
130-090	FECHA 06/02/2026	HORA HI: 10:51 / HF: 11:21	Nro. **090-01264159**

FICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

BAHISA S.R.L.

MARCA		MODELO	NÚMERO	DOMINIO **EET858**	AÑO 2003
S	MERCEDES BENZ	710			
TOR	MERCEDES BENZ	OM 374	9BM6881574B347187		
TACOGRAFO			37498810570036		
LIMITADOR					
CARROCERIA -					
-		TCAJABH (CAJA ABIERTA CON	-		
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -		

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2764
2	3860
3	
4	
TOTAL	6624
FRENO ESTAC. 2	6624

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
7.2	6.98	3.06	52.3
8.5	9.35	9.09	47.14
			49.29
7.42	6.14	17.25	20.87

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.69
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	91.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.14 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (perdida de aceite)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

APTO

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. 1013576
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Tinuco Mamani, D	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)

Certificado: V-948348

Escaneado con CamScanner