Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
6RM9WWX8

Serie W

CERTIFICADO Nº 0088156

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 *TITULAR/ PROPIETARIO:* BAHISA S.R.L (*)
02 *RUT / CUIT / CNPJ / CPF:* CUIT 30676683484
03 *DOMICILIO/ ENDEREÇO:* DONADO 4530
04 *CIUDAD/ MUNICIPIO:* CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1002
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **EEM748**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 204100572743
11 **AÑO** / ANO: 2003
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 18/02/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 18/02/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **18/08/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MARMAQ, S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ERNESTO AL LEONARDELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: I 013041(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.40 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: 710
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM6881574B344115.-
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 6520 /Art.53
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 37498810567531
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CI CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCAJABH (CAJA ABIERTA CON HIDROGRUA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: BAHISA S.R.L.
FCM Nº: 4794634
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

MARMAQ S.A
ING. ERNESTO LEONARDELLI
Mat. I013041
Director Tecnico

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROCEROOCHOOCHOUNOCINCOSEIS

MERCOSUR

RTO

Publicidad > Pintura en mal estado y/o

AL CONDUCIR RECUERDE





6RM9WWX86J

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION