Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4vkTwKGL1r

Serie V

CERTIFICADO Nº 0627040

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

61 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L
62 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30685493892
63 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AVDA DEL TRABAJO 601
64 CIUDAD/ MUNICÍPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
65 CODIGO POSTAL/ CEP (*):	2919
66 TELEFONO/ TELEFONE:	3400415801
67 E-MAIL/ E-MAIL (*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
68 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
69 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF648TA
70 REGISTRO / RENAVAM:	A806245
71 AÑO / ANO:	2022
72 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
73 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	31/10/2025
74 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	31/10/2025
75 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**31/10/2026**
76 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
77 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
78 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
79 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

16 ALTURA / ALTURA:	3,55 m.
17 ANCHO / LARGURA:	2,50 m.
18 LARGO / COMPRIMENTO:	7,00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	IVECO
24 MODELO/ MODELO:	530S36 TLA 85A
25 NUMERO/ NUMERO:	8ATS2APH0PX119868
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	F2CE3681C5092759
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CPG CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10401956

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4545359
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 780,0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSSIETECEROCUATROCERO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-627040





4vkTwKGL1r

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SI	PASAJEROS (---------)	VTIL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-077	FECHA 31/10/2025	HORA HI 15:05 / HF 15:33	Nro. **077-01118652**

CLASIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L	DOMINIO **AF648TA**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	530S36 TLA 85A	8ATS2APH0PX119868
MOTOR	IVECO	F2CE3681C	F2CE3681C5092759
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10401956
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4640	11.4	10.8	5.26	48.77
2	4260	12.4	11.6	6.45	57.43
3	1040	2.65	3.13	15.34	56.65
4					
TOTAL	9940				53.31
FRENO ESTAC. 2	9941	11.6	13.2	12.12	25.43

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	0.41
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	91.6 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.62	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-627040