MS V-0596379

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

25

VALIDO HASTA

26

MS V-0596379

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 4PFJCl3geF

estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1. TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
2. RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30716423839
3. DOMICILIO/ ENDEREÇO: NICOLAS SERPA 1539
4. CIUDAD/ MUNICIPIO: RODEO DEL MEDIO
5. CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5529
6. TELEFONO/ TELEFONE: 2
7. E-MAIL/ E-MAIL(*): -
8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DOL157
10. REGISTRO / RENAVAM: A729634
11. AÑO / ANO: 2000
12. CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04
13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/11/2025
14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 15/11/2025
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2026
16. CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
17. CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-017
18. RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19. Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- 20. ALTURA / ALTURA: 1,50 m.
- 21. ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22. LARGO / COMPRIMENTO: 13,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23. MARCA / MARCA: RANDON
- 24. MODELO/ MODELO: SR-CS-DI-03-30
- 25. NUMERO/ NUMERO: 8B8K1353AYM001101
- 26. CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28. TARA / TARA (*): -
- 29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30. CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31. CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32. NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33. COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34. POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35. MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36. CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37. TIPO/ TIPO: -
- 38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39. CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP CPG
- 40. TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41. TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42. MARCA/ MARCA (*): -
- 43. NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4584070
Nro. de ICM: 262171
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
7254 - CAT. A

CEROCINCONUEVESEISTRESSIETENUEVE

ORIGINAL

MERCOSUR

RTO

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
7254 - CAT. A

Certificado: V-596379



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA PORTACONTENEDOR
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 15/11/2025	HORA HI: 11:34 / HF: 12:01	Nro. **017-01144821**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S. | DOMINIO **DOL157** | AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CS-DI-03-30	8B8K1353AYM001101
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2720	7.25	6.03	16.83	49.77
2	1300	3.51	3.1	11.68	51.83
3	1620	3.82	4.64	17.67	53.23
4					
TOTAL	5640				51.24
FRENO ESTAC. 1	5640	4.83	5.2	7.12	18.13

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN CAT. A Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-596379