Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5qOIICPqPS

Serie V

CERTIFICADO Nº 0627126

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPLOG S.A (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30709384437
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ESPAÑA 571
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2900
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03364 4509514
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPLOG@TRANSPLOG.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE192SZ**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A775962
11 **AÑO** / ANO: 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 06/11/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 06/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **06/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.55 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.96 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: IVECO
24 **MODELO/** MODELO: 460S36 AT
25 **NUMERO/** NUMERO: 8ATM1UPH0KX109774
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): F2CE3681C5066248
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CPG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 40192828

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: TRANSPLOG S.A
FCM Nº: 4558586
Nro. de ICM: 263243
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1500.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSSIETEUNODOSSEIS

MERCOSUR



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPTRACTOR CON PLATO	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 06/11/2025	HORA HI: 10:17 / HF: 10:46	Nro. **077-01118766**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPLOG S.A	DOMINIO **AE192SZ**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	460S36 AT	8ATM1UPH0KX109774
MOTOR	IVECO	F2CE3681C	F2CE3681C5066248
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40192828
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.53
1	5077	14.1	13.5	4.26	55.42	CO(%)	HC(ppm)
2	4466	11.1	10.2	8.11	48.62	NOX	
3	1268	3.17	4.04	21.53	57.96	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	88.9 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10811				52.91	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	10812	8.44	9.17	7.96	16.6	DERIVA	-0.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020106(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Pulmones de suspensión con anclajes flojos y/o en mal estado (BULON FALTANTE EN SOPORTE DE VEJIGA TRASERA IZQUIERDA)

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (ACCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE VENTANILLA DERECHA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pierani, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-627126

MS V-0627126

MERCOSUR

Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economia

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

25

VALIDO HASTA

26

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0627126