

v4co8y6GA9

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504105371701
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
v4co8y6GA9

Serie V

CERTIFICADO Nº 0389869

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GIUSTI WALTER DEL CARMEN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20220280056
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MITRE N 108
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BULNES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5845
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3585088201
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AG222PZ
10 REGISTRO / RENAVAM: A980899
11 AÑO / ANO: 2023
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/09/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/09/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 10690 A(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE
25 NUMERO/ NUMERO: 8AB958077RA805606
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 926994U1450670
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4450827
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESOCHONUEVEOCHOSEISNUEVE

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 24/09/2025	HORA HI: 11:32 / HF: 12:06	Nro. **017-01143034**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIUSTI WALTER DEL CARMEN — DOMINIO **AG222PZ** — AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE	8AB958077RA805606
MOTOR	MERCEDES BENZ	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE	926994U1450670
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4980
2	4080
3	
4	
TOTAL	9060
FRENO ESTAC. 1	9060

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
12.5	11.5	8.0	49.13
9.51	8.89	6.52	45.97
			47.71
8.32	7.41	10.94	17.7

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.10
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.21 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Certificado: V-389869

ATIENDA NUEST

REVITE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

PLANILLA DE REVISIÒN TÈCNICA

TRACTOR / CONF. EJES 1S1D / 4X2

F-RTO-06.T2 | REV.02 | F. Rev: 25/10/2022

IDENTIFICACIÒN

DOMINIO	AG 222 PZ	AÑO MODELO	

X - NO FUNCIONA / O - DETERIORO O COLOR INADECUADO

POSICION – GIRO – BAJA – ALTA – ANTINIEBLA – ALTA – BAJA – GIRO – POSICION

PROYECTORES NO REGLAMENTARIOS


TRES MARIAS

GIRO – STOP – RETRO CESO – POSICION | RETRO CESO – STOP – GIRO – POSICION

PATENTES	MATAFUEGO	BOCINA	PARABRISAS	TANQUES
SOS 911 / SOS 911		ELEC. / AIRE		AGREGADO / MODIFICADO

BANDAS RETRO - REFLECTIVAS / FRENOS

X - AUSENCIA / O - DETERIORO



OBSERVACIONES

JUEGO ABRAZADERA CENTRAL P/ELASTICO


A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D

JUEGO EN BUJES DE TENSORES

A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D

JUEGO EN MASAS

A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D



REFERENCIA:

L : LEVE
M : MODERADO
G : GRAVE

ALTO	
ANCHO	
LARGO	

ATIENDA NUESTRAS RECOMENDACIONES, TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD.!!!