



4Q5aEbk7vx

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-391745

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 30/09/2025	HORA HI: 16:59 / HF: 17:39	Nro. **017-01143283**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIUSTI WALTER DEL CARMEN	DOMINIO **PGB756**	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS BONANO	SEMIRREMOLQUE BARANDA	8CB3SUZZZFB000296
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2689	7,43	6,12	17,63	51,37	CO(%)	HC(ppm)
2	1673	4,7	4,18	11,06	54,11	NOX	
3	2141	6,01	5,16	14,14	53,18	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6503				52,67	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6503	9,44	9,0	4,66	28,91	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

APTO

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-391745

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 4Q5aEbk7vx

Serie V

CERTIFICADO Nº 0391745

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GIUSTI WALTER DEL CARMEN
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20220280056
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MITRE N 108
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BULNES
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5845
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 3585088201
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PGB756
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A367292
- 11 AÑO / ANO: 2015
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/09/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 30/09/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITÉ S.A.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: DBO-017
- 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESPONSABLE TECNICO / ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:
por REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- 20 ALTURA / ALTURA: 2,60 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 15,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- 23 MARCA / MARCA: BONANO
- 24 MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE BARANDA VOLCABLE
- 25 NUMERO/ NÚMERO: 8CB3SUZZZFB000296
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP CI
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- 42 MARCA/ MARCA (*):
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4466779
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESNUEVEUNOSIETECUATROCINCO

APTO

por REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-391745