



3rjov1PPie

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3rjov1PPie

Serie V

CERTIFICADO Nº 0245625

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GUARUMBA MARCELINO ANTONIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20240329450
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AVDA COLON Nº1251
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN SALVADOR
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3280
06 TELEFONO/ TELEFONE:	345154174154
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	CWF117
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	1999
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/07/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/07/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	28/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3,20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6,20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SAAB SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P 114 GA 4X2 NZ 320
25 NUMERO/ NUMERO:	W3506716
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3124876
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	031264

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 4299792
Nro. de ICM: 341280
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CERODOSCUATROCINCOSEISDOSCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO