Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2fysUldzMb

Serie V

CERTIFICADO Nº 0405016

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: BUCHCHAMER MATIAS ROLANDO
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 23361028929
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: DR DEL CERRO Nº1764
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3200
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0345
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** TAV871
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B234739
11 **AÑO / ANO:** 1988
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 30/09/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 30/09/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 30/03/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA / ALTURA:** 3.30 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 9.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA / MARCA:** SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: T112H 4X2 S54
25 **NUMERO/** NUMERO: 02206885
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 2038951
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):**

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 4465517
Nro. de ICM: 252410
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCEROCINCOCEROUNOSEIS

MERCOSUR
RTO
Scanned with CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 30/09/2025	HORA HI: 12:33 / HF: 13:07	Nro. **016-01078550**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BUCHCHAMER MATIAS ROLANDO	DOMINIO **TAV871**	AÑO 1988

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T112H 4X2 S54	02206885
MOTOR	SCANIA	DS1115	2038951
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.27
1		5119	13.79	11.36	17.62	50.08	CO(%)	HC(ppm)
2		3474	8.16	9.56	14.64	52.0	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	91.5 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8593				50.86	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8594	7.99	8.79	9.1	19.9	DERIVA	-1.21 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO EJE AMBOS LADOS juego leve)

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada (REPARAR SILENCIADOR)

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape (leve)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (SUP CENTRALES SOLO 3)

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (no posee)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (leve trasero)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-405016

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 30/09/2025	HORA HI: 12:33 / HF: 13:07	Nro. **016-01078550**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: BUCHCHAMER MATIAS ROLANDO	DOMINIO **TAV871**	AÑO 1988

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T112H 4X2 S54	02206885
MOTOR	SCANIA	DS1115	2038951
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (UBICACION DELANTERA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C. E.E.R)

Certificado: V-405016

Scanned with CamScanner

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 252410










DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
TAV871	02206885	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
2038951	-	SCANIA	T112H 4X2 54
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
1988	PIRRO GILDA MARIELA	BUCHCHAMER MATIAS ROLANDO	23361028929

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)		GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
17500		NO	COMBUSTION INTERNA (DIESEL)
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**	**LUCES LED**
310	5 CV/T	EURO 1	NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	-	2
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA		**CT BODEGA (m³)**	**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
CAJA ABIERTA		-	SOLA Y BRUSA - CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE
TIPO DE IZAJE		**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE		2	600
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260		**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**	
NO		NO	
TIPO DE TREN		**TIPO DE TRACCIÓN**	
1s1d		4X2	
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
-		-	-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
GANCHO		GENERICO	N/V

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80/R22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80/R22.5	MECÁNICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 5400	3°: -	4°: -	5°: -
TROCHA 1° EJE (mm)	**TROCHA 2° EJE (mm)**	**TROCHA 3° EJE (mm)**	**TROCHA 4° EJE (mm)**	**TROCHA 5° EJE (mm)**
2350	2450	-	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3300	2600	9100	9050	2200
ANCHO PISADA TRASERA (mm)			**ALTURA PLATAFORMA (mm)**	
-			-	

OBSERVACIONES

POSEE EL AGREGADO DE UNA CARROCERIA TIPO CAJA ABIERTA MARCA SOLA Y BRUSA BARANDA VOLCABLE - FIJADA CORRECTAMENTE SEGUN CFM N 58322

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
8030	16500	16500
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
8470	45000	45000
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
30/09/2023	Nº: 512	NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO	
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: OCAMPO MARIA ISABEL	MATRÍCULA: 8852	
SATISFACTORIO			

TODA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV.

Scanned with CamScanner