Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5jg9UXQFij

Serie V

CERTIFICADO Nº 0369451

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- 07 TITULAR/ PROPIETARIO: VENIER MONICA VALERIA
- 08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27272110218
- 09 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MZ 40 LOTE 2 S/N, BARRIO MALVINAS
- 10 CIUDAD/ MUNICIPIO: YERBA BUENA - MARCOS PAZ
- 11 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4107
- 12 TELEFONO/ TELEFONE: 1
- 13 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 14 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMAN
- 39 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: LCW851
- 15 REGISTRO / RENAVAM: A651754
- 41 AÑO / ANO: 2012
- 42 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- 43 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/11/2025
- 44 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 22/11/2025
- 45 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 22/11/2026
- 46 CENTRO DE REVISION TECNICA: TECNICA CANIZARES S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 47 CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-059
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 48 RESPONSABLE TECNICO: ING. JULIO F. VALDEZ
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 49 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IP00597(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3,20 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 7,85 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: VOLVO
- 24 MODELO/ MODELO: VM260 4X2 R
- 25 NUMERO/ NUMERO: *93KP0E0AXCE133415*
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): F30000917
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): 20135287

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4600949
Nro. de ICM: 58954
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESSEISNUEVECUATROCINCOUNO

Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad





5jg9UXQFij

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	Tractor con caja abierta
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA /ACLARACIO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | Revisión Técnica Obligatoria

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
LOT 120-059	FECHA 22/11/2025	HORA HI: 12:28 / HF: 12:46	Nro. **059-01090630**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VENIER MONICA VALERIA

MARCA	MODELO	NUMERO	DOMINIO **LCW851**	AÑO 2012
CHASIS VOLVO	VM260 4X2 R	*93KP0E0AXCE133415*		
MOTOR VOLVO	VM2604X2 R	F30000917		
TACOGRAFO CONTINENTAL		20135287		
LIMITADOR No				
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-		
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	4248
2	4261
3	
4	
TOTAL	8509
FRENO ESTAC. 2	8509

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
9.06	10.35	12.46	46.58
10.8	12.32	12.34	55.31
			50.95
9.83	11.04	10.96	25.0

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.71
CO(%)	HC(ppm)
NOx	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 1/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	1.0	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGUN CODIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (tres marias ubicacion)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente delantera ubicacion)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo ubicacion)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas delanteras estado)

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Herrera, Tautaro A.	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-369451