

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 2ZFVLKt435

Serie V

CERTIFICADO Nº 0595958

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1- TITULAR/ PROPIETARIO:	VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y
2- RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30716182327
3- DOMICILIO/ ENDEREÇO:	VELEZ SARFIELD 1032
4- CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
5- CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
6- TELEFONO/ TELEFONE:	29
7- E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
8- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
9- MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**BUJ791**
10- REGISTRO / RENAVAM:	B90954
11- AÑO / ANO:	1997
12- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	17/11/2025
14- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	17/11/2025
15- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**17/05/2026**
16- CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
17- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
19- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20- ALTURA / ALTURA:	3,10 m.
21- ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22- LARGO / COMPRIMENTO:	7,10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23- MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24- MODELO/ MODELO:	LS 1938 /56
25- NUMERO/ NUMERO:	388025-12-107848
26- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28- TARA / TARA (*):	-
29- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31- CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32- NUMERO / NUMERO (*):	47698010678224
33- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34- POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE

35- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37- TIPO/ TIPO:	-
38- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS

39- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF
40- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMI
41- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE

42- TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRA
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -

43- OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4584552
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE:

EL TREBOL DE MEND
AV. MORENO 2
SAN RAFAEL ME
T. 0442

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCONUEVECINCONUEVECINCOOCHO

MERCOSUR

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas Retrorreflectivas > Descripción libre

EL TR
SA
2

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

RTO

Secretaria de Transporte



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) *	
ENASA -	

ntecedentes de las Reparaciones

digo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION

Apto

RESULTADO DE LA INSPECCION	JOWSA, DUILIO
Apto	



Secretaria de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

SI	PASAJEROS (---------)	VTP (---------)	PARTICULAR (---------)
CAT 080-026	FECHA 17/11/2025	HORA INI: 08:09 / FIN: 08:42	Nro 026-01085052

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y VILLEGAS — DOMINIO: **BUJ791** — AÑO: 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1938 /56	388025-12-107848
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 476 LA	476980106758224
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP: -	PLANO VTP Nº: -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	RACHURACH	OPACIDAD 0,35
1		4732	12,48	13,67	8,71	56,33	(CO%)	HC (ppm)
2		4050	12,3	12,3	0,0	61,92	lambda	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	84,0 dBA
							INT. PASAJE	INT. 3/4
TOTAL		8782				58,91	INT. CABINA	INT. 3/4 PAS
FRENO ESTAC.	1	8782	10,3	11,2	8,04	24,96	BOCINA	2,3

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modific y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respon técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al moment RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

50103(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fugas

70603(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales uces altas y bajas) > Alineación incorrecta

010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o esencia de corrosión

010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rorreflectivas > Descripción libre

EL TREBOL DE MENDO
AV. MORENO 2
SAN RAFAEL ME
2604423773 - 2401

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 411469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
pto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)