Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6nTbq9W3C

Serie V

CERTIFICADO Nº 0713579

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** COMPAÑIA ARGENTINA DE
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1074
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** JJN751
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B96788
11 **AÑO / ANO:** 2010
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇAO:** 22/10/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 22/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 22/04/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:** 060-118
18 **RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 12785(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.10 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 14.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** CORMETAL
24 **MODELO/ MODELO:** S-2-14400-CH234G21
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8B9G14430AA556247
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS.** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL .** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NUMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*).** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:**
37 **TIPO/ TIPO.** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS.** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CP CPG CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR. TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
FCM Nº: 4519831
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSIETEUNOTRESCINCOSIETENUEVE

JJN751 118-01 22/10/2025 09:22 JJN751 118-02





22/10/2025 09:22

6nTbq9W3CZ

JJN751 G C 060-118 1120727 1 V 713579 22/10/2025 09:19

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 22/10/2025	HORA HI: 09:19 / HF: 09:50	Nro. **118-01120727**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL	DOMINIO **JJN751**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	CORMETAL	S-2-14400-CH234G21	8B9G14430AA556247
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3708	9.0	8.0	11.11	46.73
2	2142	5.4	6.6	18.18	57.11
3	2718	6.5	6.8	4.41	49.88
4					
TOTAL	8568				50.33
FRENO ESTAC. 1	8568	8.5	5.0	41.18	16.06

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (BUJE DE MANOPLAS DEL 2DO Y 3ER EJE CON JUEGO)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BARRA TENSORA DEL 3ER EJE CON JUEGO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Rodofile, Hugo Guillermo Mat. Nº: 12785(COPIME)

Certificado: V-713579