Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
8sTqvlxd2k

Serie V

CERTIFICADO Nº 0907803

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO: CAMPOS CLAUDIO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20200033869
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: A M CERVANTES Nº 3670
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1439
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **PIY896**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A383740
11 **AÑO** / ANO: 2015
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 05/01/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 05/01/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **05/07/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: INSPEC. TECNICA SAN JUSTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 010-084
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 10562(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: FORD
24 **MODELO**/ MODELO: CARGO 1722
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BFYEAXV3FBS91947
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 22710
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36525798
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CPG CP CI CMG CTE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TTAT (TANQUE ATMOSFERICO)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 40083927

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Sólo CLOACAL (Res. STN Nº 100/97)
FCM Nº: 4689996
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 203212

MERCOSUR

ORIGINAL

CERONUEVECEROSIETEOCHOCEROTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





8sTqvlxd2k

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CENT
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Sí (---------) (---------) (---------)

CARGA 010-084	PASAJEROS 05/01/2026	VTJL HI:09:17 / HF:09:46	PARTICULAR 084-01210033
CRT GCP (Cargas Peligrosas)	TEMA	HORA	Nº

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

TITULAR: CAMPOS CLAUDIO	DOMINIO PIY896	AÑO 2015

MARCA FORD	MODELO CARGO 1722	NUMERO 9BFYEAXV3FBS91947
CHASIS CUMMINS	6CT AA	36525798
MOTOR CONTINENTAL		40083927
TACOGRAFO No LIMITADOR -	TTAT (TANQUE	-
CARROCERÍA -	-	-
CRA CV	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.39	
1	4345		16.41	15.51	5.48	74.89	CO (%)	HC (ppm)	
2	3419		9.93	9.66	2.72	58.41	NOX		
3	2743		8.16	8.61	5.23	62.32	RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	88.3 dBA	
TOTAL	10507					66.24	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC 2	10507		8.04	8.69	7.48	16.23	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
							DERIVA	1.55 (m/Km.)	

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (1T)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (POSEE LUCES ADICIONALES DESCONECTADAS)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (LUZ DE PATENTE)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (POSEE LUCES TRASERAS ADICIONALES DESCONECTADAS)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (LUCES LATERALES CORRESPONDE COLOR AMBAR)

080602(L) Instrumentos y Accesorios > Bocina > Descripción libre (BOCINA ELECTRICA CON FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURA LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DAÑADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, Jorge A.	Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: V-907803