Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1EDCYEkG3

Serie V

CERTIFICADO Nº 0493883

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CAMPOS CLAUDIO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20200033869
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: A M CERVANTES Nº 3670
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1439
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **LWG753**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A383741
11 **AÑO** / ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 11/08/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 11/08/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **11/08/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSPEC. TÉCNICA SAN JUSTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 010-084
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 10562(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.20 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: 710
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM688159DB869223
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 6700 /Art.53
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 374976U1013003
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CMG CTE CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPEESP (PLATAFORMA CON EQUIPO ESPECIAL)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4336206
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 230708

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATRONUEVETRESOCHOOCHOTRES

MERCOSUR





Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

C E N T
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

CARGA	SÍ	PASAJEROS	(---------)	VTJL	(---------)	PARTICULAR	(---------)
CRT	010-084	FECHA	11/08/2025	HORA	HI:11:05 / HF:11:27	Nº	**084-01202261**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CAMPOS CLAUDIO	DOMINIO	**LWG753**	AÑO	2012

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	710	9BM688159DB869223
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 374	374976U1013003
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERÍA	-	TPEESP (PLATAFORMA CON	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.45	
1							CO (%)	HC (ppm)	
2	2063 ~~3669~~		8.25 ~~10.04~~	6.9 ~~12.17~~	16.36 ~~17.5~~	74.86 ~~61.71~~	NOX		
3							RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	83.3 dBA	
TOTAL							INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC.	5732					66.44	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
2	5732		5.2	7.86	33.84	23.23	DERIVA	5.0 (m/Km.)	

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (INTENSIDAD DE POSICION DELANTERA IZQUIERDA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURA LEVE
)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (LOGO DAÑADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS REFLECTIVAS DAÑADAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Melodia, Santiago	Ing. Categgio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: V-493883