Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 2gtWyeORs

Serie V

CERTIFICADO Nº 0292076

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	CAMPOS CLAUDIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20200033869
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	A M CERVANTES Nº 3670
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1439
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AA924VJ
10 REGISTRO / RENAVAM:	A498473
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	03/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	03/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	03/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSPEC. TÉCNICA SAN JUSTO S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-084
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	10562(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	ATEGO 1726
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM958152HB052464
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	926991U1195817
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CAMIÓN RÍGIDO
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	TTC (TANQUE CISTERNA)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	-

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*):	09636180

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 4169725
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 179206

ORIGINAL

CERODOSNUEVEDOSCEROSIETESEIS

MERCOSUR

ARTIGAS S.A. DEL DIA 4/2/20)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURA LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DAÑADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mea, Elías	Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: V-292076

2gtWyeORsL

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CENI
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Sí (-------) (---------) (---------)

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

CARGA	010-084	PASAJEROS	03/06/2025	VTJL HI:10:32 / HF:11:15	PARTICULAR **084-01198601**
CRT		FECHA	GCP (Cargas Peligrosas)	HORA	Nº

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO CAMPOS CLAUDIO **AA924VJ** 2017

TITULAR:		DOMINIO	AÑO
MARCA	MERCEDES BENZ	MODELO ATEGO 1726	NUMERO 9BM958152HB052464
CHASIS	MERCEDES BENZ	OM 926 LA BLUETEC5, EURO	926991U1195817
MOTOR	CONTINENTAL		09636180
TACOGRAFO LIMITADOR	No -	TTC (TANQUE CISTERNA)	-
CARROCERÍA -		-	-
	CV CRA	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD	0,78
1	4354		12.57	11.38	9.47	56.07	CO (%)	HC (ppm)	
	3159		8.25	7.66	7.15	51.34			
2	2346		5.71	6.62	13.75	53.58	NOX		
3							RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	88.2 dBA	
TOTAL	9859					53.96	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
FRENO ESTAC. 2	9859		9.61	9.54	0.73	19.8	INT. CABINA	MOT. 3/4	RALENTÍ
							DERIVA	-0.32	(m/Km.)

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (PERDIDA DE AIRE EN EL PULMON DE FRENO DEL 3ER EJE LADO IZQUIERDO)

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (1 TUERCA DE RUEDA DEFORMADA)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LUCES DE POSICION LATERALES CORRESPONDE COLOR AMBAR EN AMBOS LADOS)

080401(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Limitador de Velocidad > Descripción libre (PRESENTA CERTIFICADO DE CONCESIONARIO MERCEDES BENZ EL ALEMAN DE ARTIGAS S.A. DEL DIA 4/2/20)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURA LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DAÑADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mea, Elías	Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: V-292076