Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1MG0qj5Np

Serie V

CERTIFICADO Nº 0648604

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: SULLIBAN Y OTROS S.H. (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30715986112
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: COULIN 1193
- CIUDAD/ MUNICIPIO: BAHIA BLANCA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8000
- TELEFONO/ TELEFONE: 2914721279 2914 127713
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: MFP535
- REGISTRO / RENAVAM: A650181
- AÑO / ANO: 2013
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/11/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 21/11/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/11/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA: BULLMETAL S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-071
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
FIRMA RESP. TÉCNICO / DIRECTOR TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
CAT. 57720

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.00 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO/ MODELO: ACTROS 2041 S
- NUMERO/ NUMERO: WDB934012DL671240
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 23680
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 541944C0840012
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTENCIA(*): 340 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CTE CP CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: TRANSLOGIC 3H SA
FCM Nº: 4598258
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1500.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISCUATROOCHOSEISCEROCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

A Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
020-071	FECHA 21/11/2025	HORA HI: 10:55 / HF: 11:16	Nro. **071-01164128**

TIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

AR: SULLIBAN Y OTROS S.H. | DOMINIO **MFP535** | AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
IS	MERCEDES BENZ	ACTROS 2041 S	WDB934012DL671240
OR	MERCEDES BENZ	ACTROS 2041 S	541944C0840012
	OGRAFO		
	TADOR		
	ROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.96
	4624	14.1	13.7	2.84	61.29	CO(%)	HC(ppm)
L	3884	12.1	12.9	6.2	65.61	NOX	
2	2231	7.17	9.24	22.4	74.98	RUIDO	
3						EXT. ESCAPE	80.0 dBA
4						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	10739				65.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
OTAL	10740	9.83	11.3	13.01	20.06	DERIVA	-2.6 (m/Km)
RENO ESTAC. 1							

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matias Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: V-648604

Escaneado con CamScanner