Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2U3Zxm21o

Serie V

CERTIFICADO Nº 0652205

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSLOGIC.3H SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30715986112
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: COULIN 1193
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BAHÍA BLANCA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2914721279 2914 127713
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: OZI513
10 REGISTRO / RENAVAM: A327433
11 AÑO / ANO: 2015
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: BULLMETAL S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-071
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MATÍAS HÉCTOR HUIZENGA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 4902(CPII)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: RENAULT
24 MODELO/ MODELO: PREMIUM 440 DXI
25 NUMERO/ NÚMERO: 9U425GPA0FMK21599
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): DXI11332889
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): 440 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CPG CF CTE CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09220436

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4641847
Nro. de ICM: 105711
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1090.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISCINCODOSDOSCEROCINCO

HUIZENGA MA
INGENIERO IND
MAT. 490
DIRECTOR TE

Escaneado con CamScanner





2U3Zxm21ol

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	CAMIÓN TRACTOR C/CABINA DORM C/ PLATO DE ENGANCHE
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 10/12/2025	HORA HI: 14:20 / HF: 14:31	Nro. **071-01164936**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSLOGIC.3H SA	DOMINIO **OZI513**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RENAULT	PREMIUM 440 DXI	9U425GPA0FMK21599
MOTOR	RENAULT	DXI 11	DXI11332889
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09220436
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4277	14.0	13.7	2.14	66.02
2	3722	13.6	12.2	10.29	70.66
3	3056	9.8	8.34	14.9	60.51
4					
TOTAL	11055				66.06
FRENO ESTAC. 1	11057	12.1	13.5	10.37	23.6

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.48
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.29 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (derecha)

APTO

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 4902
DIRECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Huizenga, Matías Héctor Mat. Nº: 4902(CPII)

Certificado: V-652205

Escaneado con CamScanner