Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
74AEEeLLxf

Serie V

CERTIFICADO Nº 0682984

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30646211936
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** LA MATANZA
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1759
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 0
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AB076XR**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A560161
11 **AÑO / ANO:** 2017
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 11/12/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 11/12/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **11/12/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** I013554(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.90 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 6.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** SCANIA
24 **MODELO/ MODELO:** G360 A4X2
25 **NUMERO/ NUMERO:** +9BSG4X200++H3897629+
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 8286612
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CMG CF CP CI CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** CONTINENTAL
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** 9633588

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4645067
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISOCHODOSNUEVEOCHOCUATRO

MERCOSUR





74AEEeLLxf

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 11/12/2025	HORA HI: 13:07 / HF: 13:51	Nro. **082-01298306**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.	DOMINIO **AB076XR**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 A4X2	+9BSG4X200++H3897629
MOTOR	SCANIA	SCANIA	8286612
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		9633588
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4890	12.81	14.98	14.49	57.93
2	1920	5.75	5.73	0.35	60.95
3					
4					
TOTAL	6810				58.78
FRENO ESTAC. 2	5082	5.66	6.05	6.45	23.49

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.06
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	100.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (EXTREMO IZQUIERDO DE BARRA LARGA CON JUEGO)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (NO FUNCIONA LADO IZQUIERDO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE TRASERA EN MAL ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDAS ROJAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: V-682984