Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5fykTwmV2

Serie V

CERTIFICADO Nº 0682831

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP: | VTC: X

CERTIFICO QUE EL VEHÍCULO DESCRIPTO EN LA PRESENTE CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN GMC 15/98
CERTIFICO QUE O VEÍCULO DESCRITO NO PRESENTE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO GMC 15/98

- TITULAR/ PROPRIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
- CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): 1107
- TELÉFONO/ TELEFONE: 0
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- MATRÍCULA / DOMÍNIO / PLACA: **AB350HV**
- REGISTRO / RENAVAM: A478852
- AÑO / ANO: 2017
- CATEG. VEHÍCULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3

- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 09/12/2025
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/12/2026**
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: VERIFICA S.R.L
- NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 010-082
- CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: I013854(COPIME)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio - Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 6.80 m.
- LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: P360 A6X2
- NÚMERO / NÚMERO: +9BSP6X200++H3899706+
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): ES-2D
- TARA / TARA (*): 24000
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*): CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- NÚMERO / NÚMERO (*): 8288710
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): 360 CV-DIN

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERÍA/ MARCA CARROÇARIA
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO
- TIPO/ TIPO
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS

PARA VEHÍCULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CP CO CMG CI
- TIPO DE VEHÍCULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- NÚMERO/ NÚMERO (*): 09650734

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4638378
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISOCHODOSOCHOTRESUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

C / DTA

Manifiesto Internacional de Carga

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI	PASAJEROS (--------)	VTV (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 010-082	FECHA 09/12/2025	HORA HI: 13:42 / HF: 14:30	Nro. 082-01298124

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO: AB350HV	AÑO: 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++H3899706+
MOTOR	SCANIA	DC13 114	8288710
TACÓGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09650734
CARROCERÍA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP: -	PLANO VTP Nro.: -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4220	13.92	13.44	3.45	66.09
2	3200	9.82	9.81	0.1	62.53
3	900	3.64	2.86	21.43	73.62
4					
TOTAL	8320				65.54
ESTAC. 2	8320	7.85	8.27	5.08	10.75

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0,12
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	98,5 dBA
INT. PASAJE	MGT. S/I
INT. CABINA	MGT. S/I RAL
DERIVA	3.0

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDAS ROJAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ruiz, Nicolás Alberto	Ing. Raimundo, Gustavo F. Mat. Nº 10135541GOPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-682831