Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5hOU1OHDh

Serie V

CERTIFICADO Nº 0625551

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 CIUDAD/ MUNICÍPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2919
06 TELEFONO/ TELEFONE:	034004740013400510831
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TPREB@CABLENET.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF326JT
10 REGISTRO / RENAVAM:	872740
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	18/11/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACÃO:	18/11/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	18/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: DILEX ITV SA	
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:	100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
18 RESPONSABLE TECNICO:	ING. FABIAN HERNAN FRUGOLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	241555(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3,50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.05 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	IVECO
24 MODELO/ MODELO:	460S36TLA14
25 NUMERO/ NUMERO:	8ATM1UPH0NX118097
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	F2CE3681C5089556
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CPG CP CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10361616

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPREB S.A.
TCM Nº: 4590183
Nro. de ICM: 262953
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1500.0
Decreto 032/2018 tractor 52.5T categoria "D" potencia 360cv

FABIAN FRÚGOLI
Ingeniero Mecánico
C.I.E. Nº 241555-5

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOCINCOCINCOUNO



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRA	100-032	FECHA 18/11/2025	HORA HI: 15:51 / HF: 16:28	Nro. **032-01107144**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR	TRANSPREB S.A.	DOMINIO **AF326JT**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	460S36TLA14	8ATM1UPH0NX118097
MOTOR	IVECO	FPT	F2CE3681C5089556
ACOPLADO	CONTINENTAL		10361616
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV CRA

	CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE	BASCULA	EFA. IZQ.	EFA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.84
1	4710	11.75	12.56	6.45	52.61	CO(%)	HC(ppm)
2	2062	5.32	5.91	9.98	55.52	NOX	
3	1996	4.92	5.66	13.07	54.03		
4						**RUIDO**	
						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
TOTAL	8768				53.62	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	2 8768	7.64	8.33	8.28	18.57	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						DERIVA	1.2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: **Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

07110101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y Luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (opticas tras fijacion)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (chapa patente tras estado)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas con fisura)

09080301(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (guardabarro 3er eje estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retroreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas deterioradas)

FABIAN FRÚGOLI
Ingeniero Mecánico
C.I.P N°2-41555-5

RESULTADO INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Quillci, Franco L.	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: V-625551