

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5N1qq7W1f

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.70 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MONTENEGRO
- MODELO/ MODELO: S.P.2
- NUMERO/ NUMERO: 47366
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 3413437891
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FAC746
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A58303
- 11 AÑO / ANO: 2005
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/05/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 06/05/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 06/05/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
  RESPONSÁVEL TECNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4098013
Nro. de ICM: 272267
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCUATRONUEVETRESNUEVECERO

MERCOSUR





5N1qq7W1fE

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Venci

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECC FIRMA

...o de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 06/05/2025	HORA HI: 13:30 / HF: 13:59	Nro. **077-01114430**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.

MARCA			DOMINIO **FAC746**	AÑO 2005
CHASIS MONTENEGRO		MODELO		NÚMERO
MOTOR -		S.P.2		47366
TACOGRAFO		-		-
LIMITADOR				
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)		-
-		EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	3279
2	2444
3	3394
4	
TOTAL	9117
FRENO ESTAC.	

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
8.66	7.86	9.24	51.36
6.42	6.22	3.12	52.72
8.74	7.81	10.64	49.71
			51.11

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-249390