MS V-0625473

MERCOSUR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

25

VALIDO HASTA

25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0625473

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
6zNBMUotB

Serie V

CERTIFICADO Nº 0625473

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03400474001 3400510831
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA701RM
10 REGISTRO / RENAVAM: A546654
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 13/11/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACÃO: 13/11/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: DILEYTIV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 160-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: A546654
2-0690-3(CNU)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 2,90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2,55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6,10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO: 17.280 LR
25 NUMERO/ NUMERO: 9536582480R611065
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): 6ZNBMUotB
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / GMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 20944427A334424
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CPCP CT
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE / TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

ICM Nº: 4576936
Nro. de ICM: 261549
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 780.0

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
M.P. 5.950.121-4

ORIGINAL

MERCOSUR
RTO
Escaneado con CamScanner





6zNBMUotBV

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRT)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 13/11/2025	HORA HI: 09:31 / HF: 09:58	Nro. **032-01107052**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR TRANSPREB S.A. | DOMINIO **AA701RM** | AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658248GR611065
MOTOR	MAN	D08	2094427A334424
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

EJES	CONTROL DE PESADA (Kg) BASCULA	CONTROL DE FRENOS FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4630	12.26	13.97	12.24	57.75
2	2004	6.0	5.46	9.0	58.29
3					
4					
TOTAL	6634				57.91
FRENO ESTAC. 2	6634	6.32	6.0	5.06	18.93

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.71	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	88.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	2.3	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E N° 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TECNICO
Apto	Quilici, Franco L.	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-625473

Escaneado con CamScanner