Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1eSLjlNy9x

Serie V

CERTIFICADO Nº 0625472

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCION
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2919
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03400474001 3400510831
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** JLL313
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A699791
11 **AÑO / ANO:** 2010
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 13/11/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 13/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-032
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.45 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.50 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** VOLKSWAGEN
24 **MODELO/ MODELO:** 24250 6X2
25 **NUMERO/ NUMERO:** 9535J8278BR112941
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT / CMT (*):**

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 36231961
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08065229

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4576529
Nro. de ICM: 246249
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1030.0

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOCUATROSIETEDOS



1eSLjlNy9x

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	Línea de Inspección Nº: 1 PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 13/11/2025	HORA HI: 08:17 / HF: 08:50	Nro. **032-01107050**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR TRANSPREB S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	24250 6X2	9535J8278BR112941
MOTOR	CUMMINS	ISC	36231961
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08065229
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOMINIO **JLL313** AÑO 2010

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	4524
2	2206
3	
4	
TOTAL	6730
RENO STAC. 2	6730

CONTROL DE FRENOS

EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4524	11.44	10.92	4.55	50.38
2	2206	5.62	6.02	6.64	53.79
3					
4					
TOTAL	6730				
RENO STAC. 2	6730	7.65	6.32	17.39	21.16

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.71
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.2 [m/Km.]

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisura)

00010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Quilici, Franco L.	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-625472