Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
39JbjHE9Rr

Serie V

CERTIFICADO Nº 0631262

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	2919
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	03400474001 3400510831
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA:	AJS450
10 **REGISTRO /** RENAVAM:	A58311
11 **AÑO /** ANO:	1995
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	28/11/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	28/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	28/05/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RUBEN DANIEL BARRA
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E. N° 2-0690-3

(*) Item de preenchimento obrigatório / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA:	2.90 m.
21 **ANCHO /** LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA:	RANDON
24 **MODELO/** MODELO:	SR-CS-MT-03-30
25 **NUMERO/** NUMERO:	9ADG13530SM112156 PLACA 87395
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CP CI CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	-
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4611856
Nro. de ICM: 219521
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISTRESUNODOSSEISDOS



39JbjHE9Rr

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRBEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 28/11/2025	HORA HI: 07:36 / HF: 08:12	Nro. **032-01107285**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.		DOMINIO **AJS450**	AÑO 1995

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CS-MT-03-30	9ADG13530SM112156
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	9328
2	8024
3	8086
4	
TOTAL	25438
FRENO ESTAC.	

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
22.65	23.97	5.51	50.95
18.43	19.99	7.8	48.81
20.1	19.73	1.84	50.21
			50.04

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (masas con juego)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (carroceria estado)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (estado)

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E. Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Olmos Cantero, Agustin	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-631262