

Ministerio de Transport
Presidencia de la

REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Inspección Nº: 1

Sí

R (---------)

040-006

06-01047119

ICACION DEL VEHIC

AGROTRANSP

AÑO 2022

MARCA

NÚMERO

EL FIERRO

3P1632015

TBV (BATEA VOLCABLE)

-

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6Tb8MGvWq

Serie V

CERTIFICADO N°0408728

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA – CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETARIO: AGROTRANSPORTE ALDAO S.A.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714711314
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: JOSE M ALDAO E ISLAS MALVINAS
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CAMILO ALDAO
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2585
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 03468 15528984 03468 15515926
- 07 E-MAIL/ E MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AF552FS
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A906026
- 11 AÑO / ANO: 2022
- 12 CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/12/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/12/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO/ DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA/ NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-005
- 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
- 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3,90 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 11,30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: EL FIERRO
- 24 MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8E9BAT353P1632015
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TBV (BATEA VOLCABLE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*):
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4640547
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCEROOCHOSIETEDOSOCHO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-408728

MERCOSUR



6Tb8MGvWqj

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la

SÍ

040-006

TIFICACION DEL VEHICU

AR: AGROTRANSPOR

MARCA

S EL FIERRO

R -

GRAFO

ADOR

OCERIA -

-

MENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

	BASCULA	FZA. EQ.
	5996	12.99
	5520	13.05
	5600	12.9
	116	

TRANSPORTISTA: Toda modi
reparación habi do por l
ico del taller. El ular, ope
(Disposición S N° 25/0

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	-
Antecedentes	

ES	BASCULA	PZA. IZQ.				CO(%)	HC
1	5996	12.99	13.01	0.15	44.2	NOX	
2	5520	13.05	13.11	0.46	48.31	RUID	
3	5600	12.93	13.51	4.29	48.13	EXT. ESCAPE	
4						INT. PASAJE	MOT.
					46.81	INT. CABINA	MOT.
OTAL	116					DERIVA	
RENO STAC.							

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de
y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado a
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al r
RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijac
inadecuada (CHAPA PATENTE)

Vencimiento