

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2TpSi0hPGw

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- 16 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- 17 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 18 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- 23 MARCA / MARCA: MALDONADO
- 24 MODELO/ MODELO: 3 EJES
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP1543SRA000056
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CI CTE CP CF CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4637199
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717672751
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: B JUVENTUD SANCARLINA MB C12
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AG804KY**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: -
- 11 AÑO / ANO: 2024
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/12/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/12/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/12/2026**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005221 (C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11460
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCONUEVEOCHOCINCOCINCOCINCO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)

Certificado: V-598605

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2TpSi0hPGw

Serie V

CERTIFICADO Nº 0598555

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÊCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717672751
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: B JUVENTUD SANCARLINA MB C12
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
09 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

08 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AG804KY**
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 2024
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 09/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/12/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
TREBOL DE MENDOZA S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: 3 EJES
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP1543SRA000056
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CI CTE CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4637199
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2600
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CEROCINCONUEVEOCHOCINCOCINCOCINCO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2600
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)

Certificado: V-598605



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-026	FECHA 09/12/2025	HORA HI: 10:39 / HF: 11:09	Nro. 026-01085612

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.A. | DOMINIO **AG804KY** | AÑO 2024

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	3 EJES	8EMP1543SRA000056
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4910	13.63	11.55	15.26	52.28
2		5976	18.07	18.91	4.44	63.08
3		5398	13.83	10.71	22.56	46.34
4						
TOTAL		16284				54.27
FRENO ESTAC.	1	16284	12.3	15.2	19.08	17.21

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2600
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)

Página 1 de 1

Certificado: V-598605