Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2RQWQXMH

Serie V

CERTIFICADO Nº 0307646

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTV ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: COMPAÑIA ARGENTINA DE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1074
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AG524VT**
10 REGISTRO / RENAVAM: B256145
11 AÑO / ANO: 2024
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 14/04/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 14/04/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **14/04/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVISION TECNICA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HORACIO HÉCTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ATEGO 1721 48
25 NUMERO/ NUMERO: 8AB958154RA806504
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 924989U1465862
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEJCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEJCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPB
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION RIGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCAPC (CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA DE CARGA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10551656

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
Ficha RCM AITA Nº: 4047878
Nro. de ICM: 329003
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESCEROSIETESEISCUATROSEIS

MERCOSUR
RTO

AG524VT 118-01 14/04/2025 15:08



AG524VT 118-02



14/04/2025 15:08

2RQWQXMH0T

AG524VT G C 060-118 1113615 1 V 307646 14/04/2025 15:07

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	106805149371 Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	- Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION CAB SIMPLE CAJA ABIERTA PLATAFORMA DE CARGA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 14/04/2025	HORA HI: 15:07 / HF: 15:24	Nro. **118-01113615**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE SRL	DOMINIO **AG524VT**	AÑO 2024

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1721 48	8AB958154RA806504
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	924989U1465862
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		10551656
CARROCERIA	-	TCAPC (CAJA ABIERTA CON	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2720
2	3348
3	
4	
TOTAL	6068
FRENO ESTAC. 1	6068

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
8.7	8.5	2.3	64.46
9.8	8.2	16.33	54.8
			59.13
7.4	5.8	21.62	22.17

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 1.55
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	85.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.08 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: V-307646