MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

| Zona | Est. N° |
|---|---|
| 2 | 1 |

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 26000200010006364** **OBLEA N° 262419754**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | PEDRO ALEJANDRO FERREYRA | | | Titular | PEDRO ALEJANDRO FERREYRA |
| Documento | DNI 14876230 | | | Documento | DNI 14876230 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | FSW175 |
| Tipo | Vehiculos Pesados | | | Motor N° | 61198170047444 |
| Modelo | SPRINTER | Año | 2006 | Chasis N° | 8AC9036726A947920 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| VENCIMIENTO 14/07/2026 | | | | | |
| Clasificación | VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 02.01.003 | LUCES - FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA Derecha Izquierda | | |
| 09.07.005 | ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (microperforado.) | | |

| Tiempos: | H. INGR.: | H. EGR.: | TTL: | TTE: |
|---|---|---|---|---|
| | 12:35:26 | 12:50:35 | 00:09:08 | 00:02:21 |

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

OBSERVACIONES

Importe abonado por ésta inspección: $71676,78 *** Si no recibe su factura solicitela a sistemas@vtvnorte.com.ar ***

Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ

Firma y aclaración responsable: VALVERDE, JONATHAN FECHA: 14/01/2026

ORIGINAL Impreso: 14/01/2026 Página 1 / 1