Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
00012500075831	004741784	11/2026	06044384

TITULAR	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	Resultado:
BAHISA SRL	CUIT 30676683484	APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
OYP591	2015	CHEVROLET	25/11/2025

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS N°
CLASSIC 4 P LS	AUTOMÓVIL PARTICULAR (M1)	8AGSC1950FR180367

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
08.03.003	RUEDAS - NEUMATICOS PROFUNDIDAD DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Delantero Derecha	OB
09.07.013	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Trasero	OB
09.07.015	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES MAL FIJADOS Delantero	OB
09.08.012	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO	OB

REGISTROS DE LA VERIFICACIÓN:

Alineación Deriva: 4m/Km. (hasta 18m/Km)

Freno de servicio: Eficacia 81,10% (mayor a 40%)

Freno de servicio: Desequilibrio 1er eje: 13,22%, 2do eje: 13,19% (máx. 36%)

Freno de mano: Eficacia: 16,12% (min. 10%)

Suspensión Eficacia 1er eje izq: 80%, der: 68% (min. 30%)

Suspensión Eficacia 2do eje izq: 90%, der: 90% (min. 30%)

Desequilibrio Amortiguadores 1er eje: 16%, 2do eje:0% (max. 30%)

Emisión de gases (CO): 0,117% (max. 1,50%)

Emisión de gases (HC): 2ppm (max. 300 ppm)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	HORA EGRESO:	TTL:	TTE:
	10:14:48	10:37:13	00:10:08	00:10:52

OBSERVACIONES

ORIGINAL IMPPRESO: 25/11/2025 PÁGINAS 1 / 1

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Información útil

Documentación para circular en la vía pública

Recuerde que según legislación vigente, es obligatorio portar el Certificado de Inspección y disponer la oblea fijada al parabrisas del vehículo (Ley Nº 24.449 Dec. Reg. Nº779/95 Anexo I Art. 34 inc 21). En el caso de los motovehiculos la oblea será adherida al Certificado.

No es obligación del personal de las plantas la remoción de las obleas vencidas.

Pérdida, extravío o destrucción de la oblea o informe de inspección

En tal caso se deberá presentar la denuncia correspondiente o traer la oblea en el estado que se encuentre y solicitar la reposición del documento de manera gratuita y sin turno en la misma planta donde se efectuó la revisión.

Resultados de la verificación técnica de su vehículo

APTO	*Vehículo que no cuenta* con desperfectos graves ni leves (a lo sumo observaciones), por lo que obtendrá la oblea correspondiente que indicará el mes y año del próximo vencimiento, además recibirá el certificado de verificación con un informe técnico (el vencimiento se corresponde con el último dígito numérico de la patente).
CONDICIONAL	Significa que se le ha detectado uno o más defectos leves (DL). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo puede **circular hasta la fecha de vencimiento que figura en el certificado** y contará con un plazo de dos meses (60 días) para resolver el desperfecto y volver a verificar sin cargo.
RECHAZADO	Significa que se le ha detectado uno o más defectos graves (DG). Estos defectos se detallan en el informe de inspección. El vehículo **no está en condiciones de circular** por lo tanto debe solucionar el desperfecto dentro de un plazo de dos meses (60 días) y volver a verificar sin cargo.

Recordá que las **REVERIFICACIONES SE EFECTÚAN ÚNICAMENTE CON TURNO**, salvo las reverificaciones en el día y se realizan en la misma planta donde se verificó originalmente.

Para más información ingresá a **www.buenosaires.gob.ar/vtv** , o llamá al **147**.
Ante cualquier consulta escribinos a **vtv@buenosaires.gob.ar**

Buenos Aires Ciudad