Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
7H2sLzYtMA

Serie V

CERTIFICADO Nº 0864425

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

07 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.
12 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714556947
13 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ZAMARBIDE Nº 31
14 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
15 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
16 TELEFONO/ TELEFONE:	0
17 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	MAW114
10 REGISTRO / RENAVAM:	B82181
11 AÑO / ANO:	2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/01/2026
16 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	28/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G410 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++D3820631+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8205997
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	08791572

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4752810
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCUATROCUATRODOSCINCO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Becerra, Nahuel R.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

Certificado: V-864425



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-055	FECHA 28/01/2026	HORA HI: 18:35 / HF: 18:54	Nro. **055-01202634**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.	DOMINIO **MAW114**	AÑO 2013

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	G410 A4X2	+9BSG4X200++D3820631
MOTOR SCANIA	DSC12	8205997
TACOGRAFO VDO		08791572
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4263	11.94	12.37	3.48	58.13
2	2247	5.84	6.74	13.35	57.07
3					
4					
TOTAL	6510				57.76
FRENO ESTAC. 2	6511	5.86	6.51	9.98	19.37

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.02
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	82.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.43 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

APTO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Becerra, Nahuel R.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-864425