Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
18YbcPHBy5

Serie V

CERTIFICADO Nº 0877076

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 07 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TSCHOPP JOSE ELADIO Y OTRO (*)
- 12 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20162813979
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MARIANO MORENO N 173
- 04 CIUDAD/ MUNICÍPIO: GENERAL CAMPOS
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3241
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS

- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: RVW179
- 10 REGISTRO / RENAVAM: -
- 11 AÑO / ANO: 1979
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/01/2026
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 07/01/2026
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
- 19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 8.30 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: SCANIA
- 24 MODELO/ MODELO: L111 42 D11
- 25 NUMERO/ NUMERO: 2200221
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): 2030238
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: TSCHOPP JOSE ELADIO
FCM Nº: 4698895
Nro. de ICM: 319089
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 500.0

(*) Llenado es obligatorio / Preenchimento obrigatório

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETECEROSIETESEIS

RTO



18YbcPHBy5

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO