Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5PMuYhhW2

Serie V

CERTIFICADO Nº 0737783

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LDI CARGAS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ESCOBAR
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1755
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1135801828 1127231538
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC213DH**
10 REGISTRO / RENAVAM: A608879
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **19/12/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MARMAQ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-090
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GONZALO J. AURI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FH 460 4X2 T
25 NUMERO/ NUMERO: *9BVRG20A0HE843997*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): D13907180C2E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): SI
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº 4665390
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII Nº 4306
DIRECTOR TÉCNICO

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSIETETRESSIETESIETEOCHOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 19/12/2025	HORA HI: 14:06 / HF: 14:28	Nro. **090-01261818**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AC213DH**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 460 4X2 T	*9BVRG20A0HE843997*
MOTOR	VOLVO	D13	D13907180C2E
TACOGRAFO - LIMITADOR	Sí		SI
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.31
1	3948	9.64	9.79	1.53	50.17	CO(%)	HC(ppm)
2	2728	6.84	6.32	7.6	49.17	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6676				49.76	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	6676	6.64	6.77	1.92	20.48	DERIVA	0.92 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable tecnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Con defectos)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (Retirar bandas cebradas)

APTO

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AUN
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Medina, Cristian D.	Ing. Aun, Gonzalo J. Mat. Nº 4306(C.P.I.I.)

Certificado: V-737783