Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2BGp15JmO

Serie V

CERTIFICADO Nº 0725898

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LDI CARGAS S.A
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ESCOBAR
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1755
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1135801828 1127231538
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AA607UJ**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A476947
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO** CATEGORIA VEÍCULO: 04

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 21/10/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROVAÇÃO: 21/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **21/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MARMAQ S.A
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-090
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: IO13576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 4.30 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: PINCEN
24 **MODELO/** MODELO: SCS 3E
25 **NUMERO/** NUMERO: 8A9S3S525GS335096
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 25500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / *PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS*

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CF CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº. 4517600
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR TÉCNICO

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSIETEDOSCINCOOCHONUEVEOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 21/10/2025	HORA HI: 12:38 / HF: 12:58	Nro. **090-01258747**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AA607UJ**	AÑO 2016

	MARCA	**MODELO**	**NUMERO**
CHASIS	PINCEN	SCS 3E	8A9S3S525GS335096
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		**CONTROL DE FRENOS**				**GASES**	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3006	6.8	7.02	3.13	46.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2924	7.61	6.02	20.89	47.52	NOX	
3	2452	6.82	7.06	3.4	57.7	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8382				50.26	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	8382	6.81	6.39	6.17	16.05	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. I013576
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Maccarronne, Santino B.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)

Certificado: V-725898