Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4pQGKB8La

Serie V

CERTIFICADO Nº 0557135

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LDI CARGAS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 33711181569
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ESCOBAR
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1755
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1135801828 1127231538
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**JYM220**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A222122
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	21/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	21/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**21/06/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ. S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IO13576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	PINCEN
24 MODELO/ MODELO:	SCSD 15.5 3E
25 NUMERO/ NUMERO:	8A9S35525AT335145
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	3D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	25500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4211433
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOSIETEUNOTRESCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR

presencia de corrosión ... General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformacion

Ministerio de Transporte



RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACIO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 21/06/2025	HORA HI: 11:41 / HF: 12:18	Nro. **090-01252624**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional) — DOMINIO **JYM220** — AÑO 2011

TITULAR: LDI CARGAS S.A

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS PINCEN	SCSD 15.5 3E	8A9S3S525AT335145
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR	TCCE (CAJA CERRADA)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2052
2	1952
3	2138
4	
TOTAL	6142
FRENO ESTAC. 3	6142

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
4.85	5.16	6.01	49.73
4.05	4.79	15.45	46.16
5.38	4.51	16.17	47.15
			47.7
6.13	6.02	1.79	20.16

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformacione

MARMAO S.A.