Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

ZqwpESdIDR

Serie V

CERTIFICADO N° 0181526

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LDI CARGAS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ESCOBAR
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1755
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1135801828 1127231538
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC114SC**
10 REGISTRO / RENAVAM: A606775
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **15/01/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: IO13576(COPIME)

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: FORD
24 MODELO/ MODELO: CARGO 2042
25 NUMERO/ NUMERO: 9BFYTA9A7JBL30340
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 5061048
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): SI

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3844381
Nro. de ICM: 172520
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1350.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHOUNOCINCODOSSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



ZqwpESdIDR

Antecedentes de la Actividad	108505050229
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CABINA DORMITORIO CON PLATO
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA EL CATOFE

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 15/01/2025	HORA HI: 12:41 / HF: 12:51	Nro. **090-01245773**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AC114SC**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS FORD	CARGO 2042	9BFYTA9A7JBL30340
MOTOR CUMMINS	ISCE 620 P5	5061048
TACOGRAFO -		SI
LIMITADOR Sí		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.12
1	2615	6.91	6.83	1.16	53.56	CO(%)	HC(ppm)
2	2176	6.14	5.78	5.86	55.84	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	82.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	4791				54.6	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	4791	4.52	4.36	3.54	18.89	DERIVA	0.32 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Paniagua, Lucas D.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME) MARMAL S.A. ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAT. IO13576 DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: V-181526

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2Y1yuWwQ7

Serie V

CERTIFICADO Nº 0944150

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: LDI CARGAS S.A
- RUT / CUIT / CNPJ / CIF: CUIT 33711181569
- DOMICILIO / ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
- CIUDAD / MUNICÍPIO: ESCOBAR
- CODIGO POSTAL / CEP: 1755
- TELEFONO / TELEFONE: 1135801828 1127231538
- E-MAIL / E-MAIL: PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC114SC**
- REGISTRO / RENAVAM: A606775
- AÑO / ANO: 2017
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/01/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 17/01/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 17/01/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MARMAQ S.A
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-990
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ERNESTO A. LEONARDELLI
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 1013041/COPIM

MARMAQ S.A
FIRMA / ASSINATURA: ING. ERNESTO LEONARDELLI
ASSINATURA RESP. TÉCNICO: Mat. 1013041

(*) Llenado de obligatorio / item de preenchimento necessário

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: FORD
- MODELO / MODELO: CARGO 2042
- NUMERO / NUMERO: 9BFYTA9A7JBL30340
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-ID
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- GMT / GMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 5061048
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCERIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CI CP CMG
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*):
- NUMERO / NUMERO (*): SI

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4726212
Nro. de ICM: 172520
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1350.0

RTO

ORIGINAL

CERONUEVECUATROCUATROUNOCINCOCERO



Antecedentes de la Actividad

Antecedentes de las Modificaciones

TRACTOR CABINA DORMITORIO CON PLATO

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Observaciones

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 17/01/2026	HORA HI: 10:14 / HF: 10:35	Nro. **090-01263137**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AC114SC**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	CARGO 2042	9BFYTA9A7JBL30340
MOTOR	CUMMINS	ISCE 620 P5	5061048
TACOGRAFO - LIMITADOR SÍ			SI
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.28
1	2706	6.44	7.96	19.1	54.25	CO(%)	HC(ppm)
2	2175	5.1	5.39	5.38	49.16	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	84.9 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	4881				51.98	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	4881	5.26	6.34	17.03	24.23	DERIVA	2.68 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (Barra estabilizadora delantera.)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (Giros delanteros.)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Parabrisas con defectos leves.)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Salomón, Federico	Ing. Leonardelli, Ernesto A. Mat. Nº: I 013041(COPIME)

MARMAQ S.A
ING. ERNESTO LEONARDELLI
Mat. IO13041
Director Técnico

Certificado: V-944150

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 17/01/2026	HORA HI: 10:14 / HF: 10:35	Nro. **090-01263137**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AC114SC**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS FORD	CARGO 2042	9BFYTA9A7JBL30340
MOTOR CUMMINS	ISCE 620 P5	5061048
TACOGRAFO - LIMITADOR Sí		SI
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Salomón, Federico	Ing. Leonardelli, Ernesto A. Mat. Nº: 1 013041(COPIME)

MARMAQ S.A
ING. ERNESTO LEONARDELLI
Mat. IO13041
Directo Técnico

Certificado: V-944150