Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5eVEjHScW3

Serie V

CERTIFICADO Nº 0570103

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LDI CARGAS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ESCOBAR
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1755
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1135801828 1127231538
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

05 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD041SO**
10 REGISTRO / RENAVAM: A642639
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/09/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/09/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **04/09/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 130-090
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GONZALO J. AURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 4.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: PINCEN
24 MODELO/ MODELO: SCS 2+1 E
25 NUMERO/ NUMERO: 8A9S5S530JY335087
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4400510
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOSIETECEROUNOCEROTRES

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada



5eVEjHScW3

	20365545204
	Nro:-
Antecedentes de las Reparaciones	
Hoja de Datos de la Ficha de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo	Nro:-
Declaración de Aptitud CNRT	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Transporte
ncia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
-090	FECHA 04/09/2025	HORA HI: 16:43 / HF: 16:56	Nro. **090-01256335**

CACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

LDI CARGAS S.A	DOMINIO **AD041SO**	AÑO 2018

MARCA	MODELO	NÚMERO
PINCEN	SCS 2+1 E	8A9S5S530JY335087
-	-	-
GRAFO TADOR		
ROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2678	5.85	6.17	5.19	45.75
2	2184	5.14	4.79	6.81	46.35
3	2394	6.03	5.22	13.43	47.9
4					
TOTAL	7256				46.64
FRENO ESTAC. 3	7256	5.87	5.44	7.33	15.89

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: **Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Maccarrone, Sandro E.	Ing. Agr. Gonzalo J. Mat. Nº 4306(C.P.I.I.)

Página 1 de 1

Certificado: V-570103