Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
W6dLo29o4l

Serie V

CERTIFICADO N° 0944082

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	PEREZ FABIAN ESTELIO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20236969267
DOMICILIO / ENDEREÇO:	LOPEZ Y PLANES 1867
CIUDAD / MUNICIPIO:	CRESPO
CODIGO POSTAL CEP(*):	3116
TELEFONO / TELEFONE:	3434541678
E-MAIL / E-MAIL(*):	MONICA@FABIANPEREZ.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF:	ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**PMP795**
REGISTRO / RENAVAM:	A392452
ANO / ANO:	2016
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	16/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	16/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**16/01/2027**
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO J. AURI
N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO:	4306(C.P.I.I.)
FIRMA RESP. TECNICO: ASSINATURA RESP. TECNICO	MARMAQ S.A. ING. GONZALO JAVIER AURI MAT. CPII N° 4306 DIRECTOR TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3.95 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	7.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO / MODELO:	R410 A4X2
NUMERO / NUMERO:	+9BSR4X200+ +G3878516+
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	8266641
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA (*):	415 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CMG
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	-
NUMERO / NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM N°: 4722735
Nro. de ICM: 95942
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

CERONUEVECUATROCUATROCEROOCHODOS

ORIGINAL

RTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Bustos, Joaquín T.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.) MARMAQ S.A. ING. GONZALO JAVIER AURI MAT. CPII N° 4306 DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: V-944082



W6dLo29o4l

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB DORMITORIO Y PLATO ENGANCHE
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 16/01/2026	HORA HI: 09:11 / HF: 09:39	Nro. **090-01263046**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PEREZ FABIAN ESTELIO	DOMINIO **PMP795**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R410 A4X2	+9BSR4X200++G3878516+
MOTOR	SCANIA	DC13	8266641
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.25
1	4775	11.51	11.62	0.95	49.38	CO(%)	HC(ppm)
2	2336	6.62	6.15	7.1	55.72	NOX	
3	3030	7.7	7.49	2.73	51.1	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	82.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10141				51.36	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	10141	8.65	8.38	3.12	17.12	DERIVA	1.12 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Bustos, Joaquín T.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPIT N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: V-944082