

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3dGquyDjQ

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA: 1.50 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m
LARGO / COMPRIMENTO: 10.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA: LAMBERT
MODELO / MODELO: A48V
NUMERO / NÚMERO: RE9A0084MMA314167
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 4
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
TARA / TARA (*): 36000
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

NUMERO / NÚMERO (*):
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROÇARIA:
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO / TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CF CTE CMG CI CP
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: ACOPLADO
TCA (CAIA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):
NUMERO / NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

ECM Nº: 4724110
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

TITULAR / PROPIETARIO: PEREZ FABIAN ESTELIO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20236969267
DOMICILIO / ENDEREÇO: LOPEZ Y PLANES 1867
CIUDAD / MUNICÍPIO: CRESPO
CODIGO POSTAL / CEP: 3116
TELEFONO / TELEFONE: 3434541678
E-MAIL / E-MAIL (*): MONICA@FABIANPEREZ.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA: ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE717NZ
REGISTRO / RENAVAM: A962983
AÑO / ANO: 2021
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 16/01/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICADORA COVEMA S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 130-094
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LEANDRO J. ROSSO
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: I012248(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECUATROTRESSIETECEROUNO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galeano, Gustavo	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: I012248(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-943701





3dGquyDjQN

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 130-094	FECHA 16/01/2026	HORA HI: 13:06 / HF: 13:36	Nro. 094-01196797

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PEREZ FABIAN ESTELIO

CHASIS	**MARCA** LAMBERT	DOMINIO **AE717NZ**	AÑO 2021
MOTOR -	**MODELO** A48V	**NUMERO** 8E9A0084MMA314167	
TACOGRAFO -			
LIMITADOR -	TCA (CAJA ABIERTA)		
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	1802
2	2426
3	1233
4	1875
TOTAL	7336
FRENO ESTAC. 4	7336

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
4.36	5.22	16.48	54.19
6.47	5.28	18.39	49.37
2.74	3.12	12.18	48.45
4.1	5.29	22.5	51.05
5.25	6.13	14.36	50.83
			15.81

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galeano, Gustavo	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: I012248(COPIME)

Certificado: V-943701