Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 31BDjJySGm

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0909520**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | TRANSPORTE LIBERTADOR S.A. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30646211936 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | LA MATANZA |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 1759 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 0 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 09 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **AE025VS** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A701348 |
| 11 AÑO / ANO: | 2020 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 07/01/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 07/01/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **07/01/2027** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | VERIFICA S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 010-082 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. GUSTAVO J. RAMUNDO |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | I013554(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 4.10 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 7.10 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | SCANIA |
| 24 MODELO/ MODELO: | G450 A6X2 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | +9BSG6X200++L3965212+ |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-2D |
| 29 TARA / TARA (*): | - |
| 28 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 24000 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | CATEGORÍA C (Dec. 32/2018) |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 8355167 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | 450 CV-DIN |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CI CPG CP CF CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 10137931 |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

FCM Nº: 4698611
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

ORIGINAL

CERONUEVECERONUEVECINCODOSCERO







31BDjJySGm

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 010-082 | FECHA 07/01/2026 | HORA HI: 12:42 / HF: 13:29 | Nro. **082-01299978** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A. | DOMINIO **AE025VS** | AÑO 2020 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | G450 A6X2 | +9BSG6X200++L3965212+ |
| MOTOR | SCANIA | G450 A6X2 | 8355167 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | CONTINENTAL<br>Sí | | 10137931 |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.17 |
| 1 | | 4730 | 15.8 | 14.99 | 5.13 | 66.36 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 4310 | 10.16 | 10.05 | 1.08 | 47.8 | NOX | |
| 3 | | 1340 | 4.65 | 4.59 | 1.29 | 70.29 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 97.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 10380 | | | | 59.16 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | 2 | 5190 | 8.23 | 8.88 | 7.32 | 33.61 | DERIVA | -1.0 (m/Km. |
| | 3 | 5190 | 3.99 | 3.84 | 3.76 | 15.38 | | |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELANTERA RASPADA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DE VELOCIDAD NO REGLAMENTARIO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS CEBRADAS TRASERAS INCORRECTAS)

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Martinez, Diego | Ing. Ramundo, Gustavo J.<br>Mat. Nº: I013554(COPIME) |



**Certificado: V-909520**