

MS V-0877442

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 62Mcu4sDm

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	UDRIZARD VIVIANA ISABEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27222301241
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ITUZAINGO Nº2045
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3454019469
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	LZU768
10 REGISTRO / RENAVAM:	B138484
11 AÑO / ANO:	2012
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	30/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	30/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLVO
24 MODELO/ MODELO:	FM 370 4X2 R
25 NUMERO/ NUMERO:	*93KJM30A5DE795220*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	D11242772A1L
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	08745083

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4756799
Nro. de ICM: 191806
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETECUATROCUATRODOS



...o de Transporte
...encia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
40-016	FECHA 30/01/2026	HORA HI: 10:36 / HF: 11:06	Nro. **016-01080879**

...ICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

...: UDRIZARD VIVIANA ISABEL — DOMINIO **LZU768** — AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
...SIS	VOLVO	FM 370 4X2 R	*93KJM30A5DE795220*
...TOR	VOLVO	D11	D11242772A1L
...COGRAFO	CONTINENTAL		08745083
...IMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.11
1	5089	12.42	11.04	11.11	46.99	CO(%)	HC(ppm)
2	3523	10.39	8.06	22.43	53.38	NOX	
3							
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	88.5 dBA
TOTAL	8612				49.61	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	8612	9.83	7.16	27.16	20.11	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	0.08 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (2DO EJE LADO IZQ)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO DE ACUERDO A ICM)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-877442



62Mcu4sDm5

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6.- Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

de Transporte
encia de la Nación

PASAJEROS (
FECHA 30/01/202
UDRIZARD VIVIANA ISABEL
MARCA
VOLVO
VOLVO
CONTINENTAL
No
-
DOCUMENTACIÓN PRESENT
CONTROL DE PES
EJES
1
2
3
4
TOTAL
PREM
EST
IMPUESTOS Y TASA
PREMIO
Asegurado que atende
años y/o derec
0221-445