Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 7jGU6XjA1c

Serie V

CERTIFICADO Nº 0674056

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDUTE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTE MAY SAN SA
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 33712422179
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	25 DE MAYO 46
CIUDAD/ MUNICIPIO:	ALMIRANTE BROWN
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1852
TELEFONO/ TELEFONE:	111555253223 1144160709
E-MAIL/ E-MAIL(*):	
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	LHL115
REGISTRO / RENAVAM:	831230[illegible]
AÑO / ANO:	2012
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/10/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	30/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO/ DATA DE VENCIMENTO:	30/10/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA/ NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVICAR S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION/ CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-106
RESPONSABLE TECNICO/ RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JOSE E. SCINICA
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I012653(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISSIETECUATROCEROCINCOSEIS

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO/ MODELO:	G380A6X2
NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++C3806019+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	8190476
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA(*):	380 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CTE CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO (REGISTRADOR DE VELOCIDAD)/REGISTRADER DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO/ NUMERO (*):	08569940

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4541475
Nro. de ICM: 64628
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Alesio, Pablo Guido	Ing. Scinica, Jose E. Mat. Nº: I012653(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-674056

MERCOSUR
APTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con CNRT -
Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción

Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	-
ENASA	

CAMION TRACTOR C/PLATO DE ENG. CABINA CORMI

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-106	FECHA 30/10/2025	HORA HI: 12:13 / HF: 12:49	Nro. **106-01171946**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE MAY SAN SA	DOMINIO **LHL115**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G380A6X2	+9BSG4X200++C3806019+
MOTOR	SCANIA	G380 A4X2	8190476
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08569940
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.50
1	5360	10.28	13.62	24.52	45.45	CO(%)	HC(ppm)
2	2980	6.22	7.0	11.14	45.22	NOX	
3	2590	6.62	5.02	24.17	45.81		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	93.6 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10930				45.48	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	10930	9.28	7.14	23.06	15.31	DERIVA	-1.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección - Rótulas con juego (EXTREMO DE BARRA LARGA DERECHA)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (3° EJE PERDIDA DE AIRE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO