

Secretaría de Transporte

RTO

4uGFTVfF9Q

Serie V

CERTIFICADO Nº 0909553

VTV / VTC: X

GRUPO COLOMA S.A.
CUIT 30684818102
MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
1103
6
CIUDAD DE BUENOS AIRES

PEZ323

A262788

2015

N3

07/01/2026

07/01/2026

07/05/2026

VERIFICA S.R.L.

010-082

ING. HUGO RAFAEL MELMAN

12566(COPIME)

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENSIONES DO VEHÍCULO
2.60 m.
7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
IVECO
450E33TY
8A1SZKNH0GX097312
3
15-20
24000

CATEGORÍA O (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
F28E06818461E35
GAS OIL
330 CV DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CF CI CMG CP CPG
CAMIÓN TRACTOR
TPE (PLATO DE ENGANCHE)


CONTINENTAL
09444552

FCM Nº: 4700054
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0

RTO

ORIGINAL

CERONUEVECERONUEVECINCOCINCOTRES



PLANILLA DE
REVISION TECNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 1

082-01300020

PE2323

CURSOR 8

09444552

APTO

Apto

Martinez, Diego

Ing. Molinas, Hugo Rafael

Certificado: V-908553



Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de las Modificaciones

Antecedentes de las Reparaciones

Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE
FIRMA - ACLARACIÓN

CORRECCIÓN
FIRMA - ACLARACIÓN