

MS V-0877324
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
Wka8CgjYug
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2,60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9,30 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO: 06819APLMN14
25 NUMERO/ NUMERO: 8BAA0973LE1000056
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4738441
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: RO VI LI
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717025748
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PIO XII Nº2872
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345156028530
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: NMN316
10 REGISTRO / RENAVAM: A262967
11 AÑO / ANO: 2014
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 22/01/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROOCHOSIETESIETETRESDOSCUATRO
MERCOSUR
Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO BANDAS LATERALES)
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Martinez, Damián A.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Palopolo, Héctor Daniel
Mat. Nº: 41382(CIEER)
Página 1 de 1
Certificado: V-877324